


PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, CON MECHA, REDONDO, PARA TRABAJOS LIGEROS



2212.



2212. Punzón de corte de cambio rápido, con mecha, redondo, para trabajos ligeros

d ₂ / Número de pedido	d _s	P	I ₁ / Número de pedido	I (Letra de pedido)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
6 / (1)	6	1,6 - 5,9	13(1)		●	●	●	●	●
10 / (2)	8	1,6 - 9,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
13 / (3)	8	5 - 12,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
16 / (4)	8	8 - 15,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
20 / (5)	8	12 - 19,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
25 / (6)	8	16 - 24,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
32 / (7)	8	24 - 31,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●
38 / (8)	8	30 - 37,9	19(2) 25(3) 30(4)				●	●	●

I₁=10 si P < 2,20

Material:

HSS

Dureza 62 ± 2 HRC


Ejecución:

Caña y diámetro de corte en rectificado fino.

Ejecución especial sobre demanda.

Ejemplo de código:

2212.7G2.2450



Forma: redondo

P = Ø 24,5 mm

Longitud de corte del punzón: I₁ = 19 mm

Longitud: I = 100 mm

Diámetro: d₂ = 32 mm

Tipo: reforzada

Ejecución: redondo

Punzón de corte: sin expulsor

= 2450

Número de pedido = (2)

Letra de pedido = (G)

Número de pedido = (7)

Número de pedido = (2)

Número de pedido = (1)

= 22