


STEMPEL SZYBKOWYMIENNY DO NISKICH OBCIĄŻEŃ, ODSADZONY (OKRĄGŁY)



2212.



2212. Stempel szybkowymienny do niskich obciążeń, odsadzony (okrągły)

d ₂ / Cyfra w oznaczeniu	d ₅	P	I ₁ / Cyfra w oznaczeniu	I (Litera w oznaczeniu)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
6 / (1)	6	1,6 - 5,9	13(1)		●	●	●	●	●
10 / (2)	8	1,6 - 9,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
13 / (3)	8	5 - 12,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
16 / (4)	8	8 - 15,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
20 / (5)	8	12 - 19,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
25 / (6)	8	16 - 24,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
32 / (7)	8	24 - 31,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●
38 / (8)	8	30 - 37,9	19(2) 25(3) 30(4)				●	●	●

I₁=10 jeśli P < 2,20

Material:

HSS

Twardość 62 ± 2 HRC


Wykonanie:

Trzon i krawędź tnąca (średnica) są szlifowane na gładko.

Wersje specjalne – na żądanie.

Przykład zamówienia:

2212.7G2.2450



Typ: Okrągły

P = Ø 24,5 mm

Długość części tnącej: I₁
19 mm

Długość: I

100 mm

Średnica: d₂

32 mm

Typ:

lekki

Wersja:

Okrągły

Stempel tnący:

bez odklejacza

= 2450

Cyfra w oznaczeniu
= (2)

Litera w oznaczeniu
= (G)

Cyfra w oznaczeniu
= (7)

Cyfra w oznaczeniu
= (2)

Cyfra w oznaczeniu
= (1)

= 22